

HPLC DATA SHEET

BioPro イオン交換カラムの洗浄による効果

N080408Z

BioProイオン交換カラムの洗浄手順

(step 1) カラムを下に示す溶離液(出荷時封入溶媒)に置換

■ 出荷時封入溶媒

BioPro IEX QA / QF: 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.1)

BioPro IEX SP / SF : 20 mM sodium phosphate buffer (pH 6.8)

(Step 2) 溶離液を通液しながら、インジェクターを用いて下記(1)~(4)の洗浄溶媒を順に各4~5 mL注入


各溶媒で洗浄ごとに、保持時間やピーク形状が回復しているか確認


* 洗浄溶媒

- (1) 0.2 N NaOH水溶液 / アセトニトリル (80/20)
- (2) 1 M 酢酸水溶液
- (3) 非イオン性界面活性剤を添加した(例えば 0.02% Brij[™] 35)溶離液
- (4) 6 M 塩酸グアニジンを添加した溶離液
- カラム洗浄手順の詳細は製品に添付された 『BioProイオン交換カラム 使用説明書』 をご覧ください。
- これらの洗浄を行ってもカラム性能が回復しない場合は、新しいカラムと交換することをおすすめします。

洗浄によるカラム性能回復例

カラム洗浄前





ヒト血清中のタンパク質

Column : BioPro IEX QA (5 μm) 50 X 4.6 mml.D.

Eluent : A) 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) B) 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) containing 0.5 M NaCl

0-30%B (0-15 min), 30-100%B (15-30 min) : 0.5 mL/min

Flow rate : 0.5 mL/min Temperature : 25°C Detection : UV at 280 nm

Injection : 20 μL Sample : Human serum (100 μL/mL)

ヒト血清中のタンパク質の分離例です。 繰り返しの使用により、夾雑成分がカラム に蓄積しピーク形状の変化や圧力上昇が 見られたため、上記洗浄を行いました。 洗浄溶媒(1), (2)までを注入し洗浄したと ころ、ピーク形状や分離が回復し、カラム 圧力も低下しました。